

1. CAST지원차량 설명

CAST는 애플 카플레이(apple CARPLAY)를 **유선**으로 지원하는 차량에만 사용 가능합니다.

2. 차량의 AVN 또는 AV중에서는 일부 차종에서 지원을 하지 않는 차량이 있습니다.

예) K3-2022년식 중 무선 Carplay만 지원하는 차종이 있습니다.

3. 지원하는 차량이여도 메뉴에서 설정을 해줘야 지원이 되는 차량이 있습니다

보통 켜져 있으나 켜져 있지 않는 차량도 존재합니다.

1) CCNC네비게이션 설정/기기연결/폰프로젝션/Carplay 에서 지원설정

2) 5세대 일반 네비게이션 : 설정/기기연결/폰프로젝션설정 에서 지원

4. CAST를 연결한상태에서 "CARPLAY"버튼을 눌러줘야만 동작하는 모델이 있습니다.

1) 현대모비스 기준 4세대 AVN은 버튼을 눌러줘야 CAST화면으로 동작합니다.

2) 5세대중에도 VERSION이 아래 버전인 경우 "CARPLAY" 버튼을 눌러야만 동작하는버전이 있습니다.

- 버전을 최신으로 업그레이드 하시면 해결됩니다.

- 버전업그레이드가 중간에 멈추는 경우는 중간버전으로 업데이트후 최종으로 업데이트 해야하는 5세대 차량이 있습니다.

5. BMW 차량은 대부분 무선 카플레이만 지원합니다

6. 벤츠 차량 AVN(NTG 5.5) 차량은 CAST의 설정->차량 설정->충전 전압을 600mA 이하로 설정해야 합니다, Y_Cable을 사용하는것을 권장합니다 .

벤츠 GLC 차종 등 휴대폰과 블루투스 연결을 반드시 삭제하여야만 하는 경우 있음

차종마다 카플레이 모듈 활성화 되지 않는 경우 있음

7. 캐딜락차량은 시동을 걸때 AVN이 깜빡이는 현상이 있습니다.




링컨차량은 연결시 한1~2회 깜빡이는 현상이 있습니다.(타사 안드로이드 박스도 동일)





8. 제네시스 G80-RG3, GV80, GV70 의 초기 버전은 연결이 안되고 있습니다. 판매가 불가합니다.

9- 제네시스 G80-2017~2019 버전에서는 T-map의 음성인식이 동작하지 않습니다.

10. V0318을 포함한 버전은 Echo 문제가 발생하수 있습니다 해당문제는 해결되어 V04XXY 버전으로 RELEASE 예정입니다.

제조사	차종	지원현황	제조사	차종	지원현황
 현대자동차 2015년이후 생산된 유선 Carplay 차량	그랜저	2015년 이후 (HG, IG, GN7)	 (터치 스크린 미지원 차량 다수) Y-CABLE 사용권장 기종마다 활성화않되 어있는 차종있음	E-Class	2016년 이후
	소나타	2015년 이후 (DN8, 뉴라이즈)		S-Class	2018년 이후
	아반떼	2016년 이후 (AD, CN7, N)		A-Class	2016년 이후
	투싼	2016년 이후 (올뉴, 하이브리드, TL)		C-Class	2019년 ~ 2020년
	i30	2016년 이후		GLC	2018년 이후(카플레이 활성화 필요)
	i40	2016년 이후(유럽형)		GLS	2017년 이후
	벨로스터	2016년 이후		GLE	2016년 이후
	아이오닉	2015년 이후		GLA	2016년 이후
	싼타페	2015년 이후	 아우디 터치미지원있음 2017년 이후 유선 Carplay 차량	A3	2017년 이후
	싼타페 맥스크루즈	2017년 이후(스포츠/XL)		A4	2017년 이후
	코나	2017년 이후		A5	2017년 이후
	엑센트	2019년 이후 (국내단종)		A6	2017년 이후
	넥쏘	2018년 이후		A7	2017년 이후
	펠리세이트	2020년 이후(스포츠/XL)		Q5	2018년 이후 (DN8, 뉴라이즈)
	베뉴	2019년 이후		Q7	2017년 이후
 제네시스	G70	2018년 이후		Q3	2020년 이후
	G80	2016-2019 T-map 등 음성인식 동작 X	 폭스바겐	티구안	2016년 ~ 2021년 (HG,IG)
	G80	2020,2021 (RG3.AS) 안됨		아테온	2018년 ~ 2021년
	G80	2022년이후 (RG3BS)		투아렉	2019년 이후(디올뉴)
	G90	2020년 이후		제타	2016년 이후(디올뉴)
	GV70	2022년이후		파사트	2016년 ~ 2021년
	GV70	2020,2021 (JK1AS) 안됨		골프	2015년 ~ 2021년
	GV80	2022년이후		시로코	2015년 ~ 2021년
 기아자동차 2015년이후 생산된 유선 Carplay 차량	GV80	2020,2021 (JX1AS) 안됨	 랜드로버	레인지로버	2018년 ~ 2021년
	K5	2021년~2023년		디스커버리	2018년 ~ 2021년
	K3	2018년 이후 (2세대 V디스플레이오디오 모델제외)		이보크	2019년 ~ 2021년
	K7	2016년 이후	 볼보	S60	2021년 이후
	K8	2021년 이후		S90	2019년 이후
	K9	2017년 이후		V60	2021년 이후
	EV6	2021년 이후		V90	2018년 이후
	카니발	2016년 이후		XC40	2019년 이후
	소울/소울EV	2015년 이후		XC60	2019년 이후
	쏘렌토	2017년 이후	 재규어	E-Pace	2019년 이후
	니로	2017년 이후		F-Pace	2019년 이후
	스포티지	2016년 이후		I-Type	2019년 이후
	스팅어	2018년 이후		XE	2019년 이후
	셀토스	2019년 이후		XF	2019년 이후
	모닝	2017년 이후(스포츠/XL)		XJ	2019년 이후
	레이	2017년 이후			
	모하비	2017년 이후			

 KG 모빌리티 (구 쌍용) 2018년 이후 유선 Carplay 차량	올뉴 렉스턴	2020년 이후 (HG, IG)																					
	티볼리	2018년 이후 (DN8, 뉴라이즈)																					
	코란도	2018년 이후 (투리스모)																					
	렉스턴 스포츠	2018년 이후 (칸)																					
	G4렉스턴	2018년 이후 (올뉴)																					
	토레스	2022년 이후 (제공 동글 사용시 가능) 토레스EVX (최신버전 V0306이후가능)																					
 쉐보레	스파크	2016년~2018년																					
	스파크	2018년 이후 (더뉴)																					
	트레일 블레이저	연동안됨(판매불가)																					
	타호	확인 중																					
	트랙스	2017년 이후 (USIM 버그 해결완료)																					
	말리부	2016년 이후 (USIM 버그 해결완료)																					
	트레버스	연동안됨(판매불가)																					
	콜벳	2016년 이후																					
	카마로SS	2016년 이후																					
	볼트	2018년 이후																					
 르노(삼성)	Q6M	2017년 이후 (HG/IG) 넷플릭스 전체화면 V0318해결																					
	Q7M	2017년 이후 (HG/IG)																					
	XM3	2017년 이후 (DN8, 뉴라이즈)																					
	SM3	2018년 이후 (ZE)																					
	SM6	2018년 이후(칸)																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>제조사</th><th>미지원차종</th><th>미지원현황</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지프</td><td>그랜드체로키</td><td>2016,2017,2018년 미지원</td></tr> <tr> <td>롤스로이스</td><td>전차종</td><td>무선카플레이로 미지원</td></tr> <tr> <td>렉서스</td><td>es300h</td><td>2023년 미지원</td></tr> <tr> <td>토요타</td><td>크라운</td><td>2023년 미지원</td></tr> <tr> <td>램</td><td>닷지램</td><td>전체미지원</td></tr> <tr> <td>벤츠</td><td>GLC</td><td>카플레이 활성화가 필요한 모델있음</td></tr> </tbody> </table>			제조사	미지원차종	미지원현황	지프	그랜드체로키	2016,2017,2018년 미지원	롤스로이스	전차종	무선카플레이로 미지원	렉서스	es300h	2023년 미지원	토요타	크라운	2023년 미지원	램	닷지램	전체미지원	벤츠	GLC	카플레이 활성화가 필요한 모델있음
제조사	미지원차종	미지원현황																					
지프	그랜드체로키	2016,2017,2018년 미지원																					
롤스로이스	전차종	무선카플레이로 미지원																					
렉서스	es300h	2023년 미지원																					
토요타	크라운	2023년 미지원																					
램	닷지램	전체미지원																					
벤츠	GLC	카플레이 활성화가 필요한 모델있음																					

	F-Type	2019년 이후
 렉서스 (Y cable필요)	ES	2019년 이후
	ES-hybrid	2021년 이후
	UX	2019년 이후
	NX	2019년 이후
	RX	2020년 이후
	LX	2021년 이후
	RC	2019년 이후
	기타	LC,LS,RC -2019 LC,LS -2021이후 GX-2022이후 IS -2023이후
 혼다	어코드	2016년 이후
	캠리	2019년 이후
	CR-V	2017년 이후
	오딧세이	2018년 이후
	파일럿	2017년 이후
푸조	2008	2016년 ~ 2021년
	3008	2016년 ~ 2021년
	5008	2017년 ~ 2023년
도요타 (Ycable 필요)	프리우스	2020년 이후
	캠리	2019년 이후
	RAV4	2019년 이후
	크라운	미지원(2023년포함)
	기타	aygo,avalon - 2019년이후 C-HR,RAV4,Sienna - 2019년이후 86,4Runner,Corolla,HighLander -2020이후
지프	랭글러	2018년 이후
	그랜드체로키	2020년 이후
	레니게이드	2018년 이후
	컴패스	2017년 이후
	글래디에이터	2020년 이후
인피니티	Q30	2015년 이후
 캐딜락 (일부차종 시동시 AVN 깜빡임있음)	CT4	2020년 이후
	CT5	2020년 이후
	CT6	2020년 이후
	XT4	2019년 이후
	XT5	2017년 이후
	XT6	2020년 이후
	에스컬레이드	2016년 이후
포드	몬데오	2017년 이후
	머스탱	2017년 이후
	익스플로러	2017년 이후
포르쉐 (카플레이 옵션 필요)	911 GT3	2019년 이후
	718 박스터	2020년 이후
	타이칸	2020년 이후
 볼보	XC90	2016년 이후
	S90	2017년 이후
	V90	2017년 이후
	XC60	2018년 이후
	기타	S60,V60,XC40 - 2019년 이후 C40 -2020년 이후
	폴스타	폴스타1 폴스타2
링컨	에비에이터	2020년 이후 (한번 깜빡이는 현상있음)
	MK	2017년 이후
	기타	네비게이터, 컨티넨탈 - 2017년이후 코세어 -2020년이후

롤스로이스	전차종	미지원
BMW	전차종	미지원
램	전차종	미지원