

## 1. CAST지원차종 일반

CAST는 애플 카플레이(apple CARPLAY)를 **유선**으로 지원하는 차량에만 사용 가능합니다.

지원차종 확인방법 \* 차종 확인하는 방법

(이미지)

- 현대/기아차에 매뉴얼이나 차량의 메뉴에서 설정/기기연결/폰프로젝션 설정이 있으면 연결 가능

- 해외 차량의 경우 차량에 있는 "미디어" 버튼을 눌러서 Carplay와 같은 메뉴가 있으면 연결 가능



## 2. 지원하는 차량이여도 메뉴에서 설정을 해줘야 지원이 되는 차량이 있습니다

1) CCNC네비게이션 설정/기기연결/폰프로젝션/Carplay 에서 지원설정

2) 5세대 일반 내비게이션 : 설정/기기연결/폰프로젝션설정 에서 지원

## 4. CAST를 연결한상태에서 "CARPLAY"버튼을 눌러줘야만 동작하는 모델이 있습니다.

1) 현대모비스 기준 4세대 AVN은 버튼을 눌러줘야 CAST화면으로 동작합니다.

2) 5세대중에도 VERSION이 아래 버전인 경우 "CARPLAY" 버튼을 눌러야만 동작하는버전이 있습니다.

- 버전을 최신으로 업그레이드 하시면 해결됩니다.

## 5. 벤츠 차량 AVN(NTG 5.5) 차량은 CAST의 설정-&gt;차량 설정-&gt;충전 전압을 600mA 이하로 설정해야 합니다, Y\_Cable을 사용하는것을 권장합니다 .

벤츠 GLC 차종 등 휴대폰과 블루투스 연결을 반드시 삭제하여야만 하는 경우 있음

차종마다 카플레이 모듈 활성화 되지 않는 경우 있음

## 6. 캐딜락차량은 시동을 걸때 AVN이 깜빡이는 현상이 있습니다.

링크차량은 연결시 한1~2회 깜빡이는 현상이 있습니다.(타사 안드로이드 박스도 동일)

## 7. 제네시스 G80-RG3, GV80, GV70 의 초기 버전은 연결이 안되고 있습니다. 판매가 불가합니다.

## 8- 제네시스 G80-2017~2019 버전에서는 T-map의 음성인식이 동작하지 않습니다.

## 9. V0318을 포함한 버전은 Echo 문제가 발생할 수 있습니다 해당문제는 해결되어 V05XX 버전으로 RELEASE 예정입니다.





## 10. 캐스트는 차량, 캐스트, 모바일 등의 GPS 정보를 취합하여 GPS 정확도를 높여줍니다. 캐딜락 등 수입차 중 일부 차에서




차량의 GPS 정보를 캐스트에 전달해주시 않습니다. 이에 여러 기기의 정보를 사용하는 것보다 GPS 정확도가 소폭 낮을 수 있습니다.








- 캐스트의 AUTOPLAY로 연결하여 폰의 내비게이션이 차량으로 연결해서 사용하거나

- GPS 재방사기를 설정을 권장합니다.

제조사	차종	지원현황	비고
현대자동차	그랜저	2017년 이후 (IG, GN7)	GN7차량 연결이 지속적으로 안될시 2시간차량 방치후 연결
	아반떼	2017년 이후 (AD, CN7, N)	
	싼타페	2017년 이후	2917,2018년식 화면전체를 사용못한다는 AVN 특성 있음
	소나타	2017년 이후 (DN8, 뉴라이즈)	
	스타렉스	2017년 이후	
	투싼	2017년 이후 (올뉴, 하이브리드, TL,NX4)	
	펠리세이트	2018년이후	화면전체를 사용못한다는 AVN특성 있음
	코나/EV	2017년 이후	
	스타리아	2021년 이후	
	엑센트	2019년 이후 (국내단종)	
	캐스퍼	2021년 이후	
	벨로스터	2018년 이후	
	i30	2016년 이후(PD)	
	아이오닉	2015년 이후	
	아이오닉5	2021년 이후	
	베뉴	2019년이후	
	i40	2017년 이후(유럽형)	
	넥쏘	2018년 이후	
	쏘라티	2020년 이후	
	아이오닉6	2022년 이후	
제네시스	G70	2018년 이후	
	G80	2016-2019	T-map의 음성인식 안되는 AVN있음
	G80	2020,2021 (RG3.AS) 안됨	
	G80	2022년이후 (RG3BS)	2025년식 연결이 안되면 차량 2시간이상 시동 OFF후 다시시도
	G90	2020년 이후	
	GV70	2022년이후	
	GV70	2020,2021 (JK1AS) 안됨	
	GV80	2022년이후	
	GV80	2020,2021 (JX1AS) 안됨	
	GV60	2022년 이후	
기아자동차	카니발	2017년 이후	
	쏘렌토	2017년 이후	
	K5	2017년 이후	
	K7	2017년 이후	
	모닝	2017년 이후	
	스포티지	2018년 이후	
	레이	2017년 이후	
	K3	2017년 이후	
	모하비	2017년 이후	
	니로	2017년 이후	

	K9	2017년 이후	
	셀토스	2019년 이후	
	K8	2021년 이후	
	스팅어	2018년 이후	
	쏘울/쏘울EV	2017년 이후	
	스토닉	2017년 이후	
	EV6	2021년 이후	
	EV9	2023년 이후	
<b>KG 모빌리티</b> <b>(구 쌍용)</b> 	렉스턴	2019년 이후(칸부터 지원)	
	티볼리	2017년 이후	
	코란도	2018년 이후	
	톨레스 EVX	2022년 이후	USB-C type 연결이 잘안되는 경우 있음 해당사항 발생시 차량을 2시간이상 OFF 한후 다시연결
	토레스	2022년 이후	제품동글 사용시 가능한 차량 있음
<b>쉐보레</b> 	스파크	2016년~2018년	
	스파크	2018년 이후 (더뉴)	
	말리부	2016년 이후	
	트레스	2016년 이후	
	크루즈	2017년 이후	
	<b>트레일 블레이저</b>	<b>연동안됨(판매불가)</b>	연동에 어려움있음 판매 미권고
	임팔라	2016년 이후	
	콜로라도	2019년 이후 (국내단종)	
	<b>트래버스</b>	<b>연동안됨(판매불가)</b>	
	볼트	2017년 이후	
	이쿼녹스	2018년 이후	
	카마로	2016년 이후	
	타호	2022년 이후	
	콜벳	2016년 이후	
<b>르노(삼성)</b> 	QM6	2017년 이후 (HG/IG)	
	SM6	2016년 이후	
	QM7	2017년 이후 (HG/IG)	
	XM3	2017년 이후 (DN8, 뉴라이즈)	
	SM3	2018년 이후 (ZE)	
	SM6	2018년 이후(칸)	

제조사	차종	지원현황	비고
	E-Class	2016년 이후	벤츠 차종 전체 전류문제로 Y cable 사용권고
	S-Class	2018년 이후	
	A-Class	2016년 이후	
	C-Class	2019년 ~ 2020년	
	GLC	2018년 이후(카플레이 활성화 필요)	
	GLS	2017년 이후	
	GLE	2016년 이후	
	GLA	2016년 이후	
	A3	2017년 이후	터치 미지원 차종 있음
	A4	2017년 이후	
	A5	2017년 이후	
	A6	2017년 이후	
	A7	2017년 이후	
	Q5	2018년 이후 (DN8, 뉴라이즈)	
	Q7	2017년 이후	
	Q3	2020년 이후	
<b>폭스바겐</b> 	티구안	2016년 ~ 2021년 (HG,IG)	
	아테온	2018년 ~ 2021년	
	투아렉	2019년 이후(디올뉴)	
	제타	2016년 이후(디올뉴)	
	파사트	2016년 ~ 2021년	
	골프	2015년 ~ 2021년	
	시로코	2015년 ~ 2021년	

<b>랜드로버</b> 	레인지로버	2018년 ~ 2021년	랜드로버 관련 깜빡임등 현상있는 차량 있음
	디스커버리	2018년 ~ 2021년	
	이보크	2019년 ~ 2021년	
<b>볼보</b> 	S60	2021년 이후	
	S90	2019년 이후	
	V60	2021년 이후	
	V90	2018년 이후	
	XC40	2019년 이후	
	XC60	2019년 이후	
<b>재규어</b> 	E-Pace	2019년 이후	
	F-Pace	2019년 이후	
	I-Type	2019년 이후	
	XE	2019년 이후	
	XF	2019년 이후	
	XJ	2019년 이후	
<b>렉서스</b> 	F-Type	2019년 이후	
	ES	2019년 이후	
	ES-hybrid	2021년 이후	
	UX	2019년 이후	
	NX	2019년 이후	
	RX	2020년 이후	
	LX	2021년 이후	
	RC	2019년 이후	
<b>혼다</b> 	기타	LC,LS,RC -2019 LC,LS -2021이후 GX-2022이후 IS -2023이후	
	어코드	2016년 이후	
	캠리	2019년 이후	
	CR-V	2017년 이후	
	오딧세이	2018년 이후	
<b>푸조</b>	파일럿	2017년 이후	
	2008	2016년 ~ 2021년	
	3008	2016년 ~ 2021년	
<b>도요타</b>	5008	2017년 ~ 2023년	
	프리우스	2020년 이후	
	캠리	2019년 이후	
	RAV4	2019년 이후	
	크라운	미지원(2023년포함)	
<b>지프</b>	기타	aygo,avalon - 2019년이후	
	랭글러	2018년 이후	
	그랜드체로키	2020년 이후	차량연결이 잘안되는 경우 있음 판매미권고
	레니게이드	2018년 이후	
	컴패스	2017년 이후	
<b>인피니티</b>	글래디에이터	2020년 이후	
	Q30	2015년 이후	
<b>캐딜락</b> 	CT4	2020년 이후	일부차종 시동시 AVN 깜빡임 있음
	CT5	2020년 이후	
	CT6	2020년 이후	
	XT4	2019년 이후	
	XT5	2017년 이후	
	XT6	2020년 이후	
	에스컬레이드	2016년 이후	
<b>포드</b>	몬데오	2017년 이후	
	머스탱	2017년 이후	
	익스플로러	2017년 이후	
<b>포르쉐</b>	911 GT3	2019년 이후	
	718 박스터	2020년 이후	
	타이칸	2020년 이후	
<b>볼보</b> 	XC90	2016년이후	
	S90	2017년 이후	
	V90	2017년 이후	
	XC60	2018년 이후	
	기타	S60,V60,XC40 - 2019년 이후	

폴스타	폴스타1	2020년 이후	
	폴스타2	2020년 이후	
링컨	에비에이터	2020년 이후	AVN의 문제로 시동시 화면이 1~2차례 깜빡이는 현상 있음
	MK	2017년 이후	
	기타	네비게이터, 컨티넨탈 - 2017년이후	
제조사	미지원차종	미지원현황	
지프	그랜드체로키	2016,2017,2018년 미지원	
롤스로이스	전차종	무선카플레이로 미지원	
렉서스	es300h	2023년 미지원	
토요타	크라운	2023년 미지원	
램	닷지램	전체미지원	